文書番号 3-Q-001-03

発行日：’＊＊．＊＊．＊＊

自動車部品不良日報
＜加工不良＞

加不・材不報告（ 有 ・ 無 ）

	客先	品　番	品　名	個数	現象	原因	設備Ｎｏ	発見者	作業者	旋削	加工率（%）	４Ｍ 人	４Ｍ 設備	４Ｍ 方法	４Ｍ 材料	詳　細　状　況	異常処置書発行 有無	異常処置書発行 発行No.	回答期限
1	ＥＸＤ	６６Ｃ３	Ｒ／Ｂ	1	Ａ	1	NCL-0015	下野	下野		１００	1					X		
2		６Ｂ４２	Ｗ／Ｓ	1	Ｅ	7	NCL-0014	日高	日高		１００		1				X		
3		６Ａ５７	Ｗ／Ｓ	1	Ｏ	7	NCL-0017	竹下	竹下	●	５０		1				X		
4		６Ａ３０	Ｗ／Ｓ	1	Ｒ	１６	NCL-0019	三澄	三澄	●	５０	1					X		
5		６Ｂ０１	Ｗ／Ｓ	1	Ｗ	２８	LA-0005	中村豊	中村豊	●	５０		1			リミット故障	X		
6		６Ａ５９	Ｗ／Ｓ	1	Ａ	2	NCL-0013	青木	青木		１００	1				追い込み過剰	X		
7		６Ｅ４２	Ｗ／Ｓ	1	Ｓ	１６	－	大角	大角		６０	1					X		
8		６Ｅ１８	Ｗ／Ｓ	1	Ｓ	１６	組	吉田	大西		１００	1					X		

本日の不良状況		
① 加工数	12131	個
② 加工不良個数	8	個
③ 加工不良率	0.066	%

年度目標不良率	：	0.068	%以下
今月の累積加工不良率		今期の累積加工不良率	
0.056	%	0.065	%

	社　長	工場長	製造部長	製造係長	品証課長	品証担当